


## 天板タイル、本体メルクシパイン集成材の洗面台の製作について

今回の製作は水栓金具のレバーとオーバーセットする陶器の上面のクリアランスをいかにとるかが、大事な問題でした。そのクリアランスでレバー操作が問題なくできる必要があります。そこで、クリアランスを出すためにボウルを天板下地合板に埋め込むことにして下地合板を t27、t18 と分けて、t27 の下地合板セット時にボウルをセットし、そのあと t18 の合板をセットしてタイル下地完了としました。そして、タイルをボウル際まで貼り合わせることになり、ちょっと、タイル屋さん泣かせの作業になりました。



### \*\*\*仕様\*\*\*

天板：タイル下地

本体：メルクシパイン集成材

引き出し：レール 4070ソフトクローズingg

塗装：指定色、塗料支給。

ツミ：支給品

ボウル：ヤスタップロモーションK-1800

水栓：INAX LF-D130B-B





ボウルセット後、天板下地合板 t18 を取り付けて  
タイル貼り、目地仕上げ前の状況です。



引き出しオープン状況です。  
スライドレール LAMP 4070 で  
セルフソフトクロージングタイプです。



Sトラップ排水管、給水、給湯の配管状況です。  
手間を掛け、オープン部の可動棚板は集成材で配管部の切欠きを NC できれいに処理しました。  
こんな露出配管ならば、それなりの意匠としても使えますね。


このクリスタルのようなツマミは  
支給品です。  
輸入品の場合、ネジピッチが国産のネジと  
合わない場合が多く、引き出し等で長めの  
ネジが必要なこともあり、事前にツマミを  
用意し対応をされたほうが良いでしょう。



タイル天板状況です。



水栓 INAX LF-D130B-B です。  
 操作状況も良好、ボウルの天板からの出が  
 H16mm程度で見た目も良く思えます。



水栓金具の収まり状況です。

このアンティークな照明がおもしろい。



仕上がり全景です。

ちょっとした水栓金具とボウルのこだわりで家具設計から煩雑な面もありましたが、タイル屋さんのご協力があり何とか形になりました。

(株)マルダイ 家具部 Da・Monde 鈴木  
平成 22 年 9 月 25 日